WÜRTH

AENOR ER Empresa Registrada ER-041/1/96

TÜV ISO 9001

master

CONDICIONES DE GARANTÍA WÜRTH

Máquinas eléctricas y neumáticas

Würth España, S.A., garantiza todas sus máquinas dentro del período de 1 año, a excepción de algunas máquinas específicas, cuyo periodo de garantía viene debidamente reflejado en el manual propio de instrucciones.

COBERTURA

Dentro del periodo de garantía de la máquina, Würth España S.A. cubrirá sin coste alguno el cambio de piezas afectadas por un defecto de fabricación o de montaje, incluyendo la mano de obra y los gastos de envío. Será el servicio técnico oficial quien decidirá si la garantía vigente de la máquina cubre la reparación sin coste por considerar defecto de fabricación o mal montaje.

Las reparaciones deberán ser efectuadas exclusivamente por el servicio técnico de Würth España S.A..

Las piezas cambiadas en garantía pasarán a ser propiedad de Würth España, S. A.

EXCLUSIONES

Quedan excluidas de la anterior cobertura, todas aquellas máquina que se encuentren en los siguientes casos:

A - USO INDEBIDO

- Empleo de la máquinas para trabajos diferentes a los indicados en el manual de instrucciones.
- Usar herramientas no adecuadas para la máquina o en mal estado (brocas, cinceles, cuchillas, etc...)
- No utilizar los accesorios obligatorios enunciados en el manual de instrucciones.

• En el caso de máquinas neumáticas, ha de tenerse en cuenta:

A) Presión óptima de trabajo: 6,3 bares.

B) Condiciones en la instalación de aire comprimido.

- Filtro de aire.
- Purgado (eliminar el agua que se condensa en el interior de tuberías y depósitos.
- Engrase correcto (por goteo). Excepto en clavadoras, grapadoras neumáticas y lijadoras (ver instrucciones).

B - MANIPULACIÓN TÉCNICA AJENA AL SERVICIO OFICIAL WÜRTH.

- Manipulación, desmontaje parcial o total de la máquina.
- Por usar recambios no originales Würth.

C - ELEMENTOS SOMETIDOS A DESGASTE HABITUAL:

- Escobillas.
- Portabrocas.
- Cable de alimentación eléctrica.
- Palas de fibra, cilindros y tapas de rótor (máquinas neumáticas).
- Baterías.

D - GOLPES, CAÍDAS Y ACCIDENTES AJENOS AL FUNCIONAMIENTO DE LA MÁQUINA:

- Carcasas.
- Accesorios y complementos.
- Piezas interiores rotas por dicha causa.
- Subidas de tensión en la línea eléctrica.
- Catástrofes naturales.

Würth España, S.A.

CONDICIONES DE GARANTÍA WÜRTH

Máquinas eléctricas y neumáticas

Würth España, S.A.
Pol. Ind. Riera de Caldes
C/ Joiers 21
08184 Palau-solità i Plegamans
Barcelona
www.wurth.es

MWE 09/11 © Würth España, S.A.

Prohibida su reporducción total o parcial.
Impreso en España
www.marbet.es